



(1) Bordillo

Creado el: Sat, 11/23/2024

Trasiego de bordillo al acceso del conjunto



(2) Adoquin

Creado el: Sat, 11/23/2024

Se finaliza adoquín de los paños que se levantaron y reinstalaron se evidencia la pendiente y que no presenta aposamientos



(3) Corte Adoquín

Creado el: Sat, 11/23/2024

Se realiza corte de adoquín nuevo



(4) Adoquín

Creado el: Sat, 11/23/2024

Se realiza levantamiento nueva compactación y acomodación de adoquín nuevo, donde se evidenció la ir debido a la fuertes lluvias se aposaba agua



(5) Aseo

Creado el: Sat, 11/23/2024

Se limpia la zona 1 de todo material sobrante



(6) Escombros

Creado el: Sat, 11/23/2024

El contratista solicita un día para acopio de escombros en el Paqueadero para poder sacar el viaje acumulado



(7) Zona 3

Creado el: Sat, 11/23/2024

Se evidencia que hay mucha agua apodada en la zona 3 debido a las fuertes lluvias a pesar que el contratista trata de evacuarla



(8) Lluvias

Creado el: Sat, 11/23/2024

El día de hoy se laboró normalmente aunque se han presentado fuertes lluvias en la noche



(9) Aseo

Creado el: Sat, 11/23/2024

Se realiza aseo de baños y zonas de uso de la obra

Visita 14 de Noviembre 2024